СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ,
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ТР ТС 019/2011

ЕАС

ОПИСАНИЕ ПЕРЧАТОК
Перчатки защитные модель Polar 1 B-4030

Перчатки пятипалые, со сплошным полимерным морозостойким (до -40°С) покрытием на текстильной основе. Перчатки производятся на кроеной основе из триплированного (трехслойного) материала, в состав которого входят: слой трикотажного полотна из хлопчатобумажной пряжи с начесом + слой вспененного полиуретана + слой трикотажного полотна из хлопчатобумажной пряжи.
Процентное соотношение материалов в триплированной основе перчаток: 85% хлопок / 15% пенополиуретан.
Покрытие – 100% ПВХ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Перчатки специальные предназначены для защиты рук работающих от вредных и опасных производственных факторов. Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия. Не рекомендуется использовать поврежденные, загрязненные или изношенные перчатки, а также те, которые по внешним признакам могли изменить свои защитные свойства. Перчатки не должны соприкасаться с открытым пламенем.
Подбор средств индивидуальной защиты рук осуществляется пользователем и его работодателем с учетом оценки задач, стоящих перед работником, и вероятной степени риска на рабочем месте.
Необходимо правильно подбирать изделие по размеру. Размер перчаток подбирают исходя из размеров кисти руки, для которой они предназначены.

Размер перчатки	Обхват кисти в мм
10	252±3

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
К 80 – от растворов кислот концентрацией до 80%
Щ 20 – от растворов щелочей концентрацией до 20%
Ми – от механических воздействий (истирание)

КАТЕГОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАТИВАМИ

EN ISO 374-5:2016	EN ISO 374-1:2016 TYPE A	EN 511:2006	EN 388:2016
VIRUS	AKLMPST	111	3121X

ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 374:2016

Буквенный код	Вещество	Буквенный код	Вещество
A	Метанол	P	Перекись водорода, 30%
K	Гедроксид натрия 40%	S	Плавиковая кислота, 40%
L	Серная кислота 96%	T	Формальдегид 37 %
M	Азотная кислота, 65%		

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 511:2006

	Другие
A. Конвективный холод (0 - 4)	1
B. Контактный холод. Тепловое сопротивление (0 - 4)	1
C. Водонепроницаемость (0/1, 1 = полная непроницаемость)	1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 388:2016

Уровни эффективности		1	2	3	4	5
Стойкость к истиранию (циклов)		100	500	2000	8000	-
Стойкость к порезам (показатель)		1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Сопротивление разрыву (Н)		10	25	50	75	-
Сопротивление проколу (Н)		20	60	100	150	-
ISO 13997 : TDM-100 тест X = Не тестированы TDM: сопротивление порезу (Н)	Уровень A	Уровень B	Уровень C	Уровень D	Уровень E	Уровень F
	2	5	10	15	22	30

УХОД Как новые, так и уже бывшие в использовании перчатки должны быть тщательно осмотрены перед применением, особенно после процедур по очистке и перед началом использования, для того, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Перчатки нельзя оставлять в загрязненном состоянии, если предполагается их дальнейшее использование; поверхность изделий должна быть максимально очищена перед тем, как снять их с рук, при условии, что серьезная угроза для кожи рук отсутствует. Сначала должно быть удалено избыточное загрязнение, затем изделия следует промыть слабым раствором моющего средства, ополоснуть чистой водой и полностью высушить под потоком воздуха.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и должны быть защищены от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже + 5°C и не выше +40°C, в сухом месте. Изделия можно транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

УТИЛИЗАЦИЯ Перчатки утилизируют согласно правилам переработки отходов в каждой стране. Утилизация не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

СРОК ГОДНОСТИ – 5 лет при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата окончания срока годности указана на изделии. По истечении срока годности, изделие, не бывшее в эксплуатации, должно быть утилизировано.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Защита рук ограничена областью ПВХ покрытия перчаток. Информация, изложенная здесь, предназначена для помощи потребителю в выборе средств индивидуальной защиты рук. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе правильной модели перчаток, однако следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Поэтому определение пригодности перчаток для предполагаемого применения — это задача конечного потребителя, а не производителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: при соблюдении правил ухода и хранения, изложенных в настоящей инструкции, перчатки не утрачивают своих эксплуатационных свойств.

Изготовитель:

Industrial Hand Protection Ltd.
Plot 6, Sector 1A, Road 5 CEPZ, Chittagong 4223, Bangladesh

Сделано в Бангладеш