ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ

Плащ «Extra Vision WPL» выпускается по ГОСТ 12.4.281-2014, ТУ 14.12.30-004-92802641-2017.

Костюм «Extra Vision WPL» выпускается по ГОСТ 12.4.281-2014, ТУ 8572-001-92802641-2012.

Куртка «Extra Vision WPL» выпускается по ГОСТ 12.4.281-2014, ТУ 8572-001-92802641-2012.

Класс одежды: 3, класс световозвращающего материала: 2

Изделие предназначено для пользователей, выполняющих дорожные работы и аналогичные виды деятельности, где работающие должны быть заблаговременно замечены, для защиты от воды (атмосферных осадков) в летний период на открытых площадках и в межсезонье.

Изделие должно выдаваться в соответствии с ростом, обхватом груди работающего, в соответствии с полной оценкой условий и задач, стоящих перед работником, с учетом степени риска на рабочем месте и данных производителя о защитных свойствах одежды. Изделие должно использоваться в соответствии с назначением. Перед эксплуатацией изделия необходимо провести осмотр его внешнего вида, проверить комплектность, целостность, убедиться в отсутствии повреждений. Проверку необходимо проводить не реже раза в неделю. В процессе работ изделие должно быть застегнуто на все застежки. Для улучшения комфорта одежду рекомендуется эксплуатировать в комплекте с бельем нательным (фуфайка, кальсоны). Перед эксплуатацией изделие рекомендуется выдержать в развернутом виде при комнатной температуре в течение 48 часов.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие подлежит еженедельной проверке на пригодность к дальнейшей эксплуатации. Загрязненная одежда снижает уровень защиты и в процессе эксплуатации подлежит регулярному уходу - очистке влажной ветошью с последующей сушкой при комнатной температуре.

Не стирать

Не хлорировать и не подвергать отбеливанию

Изделие, насыщенное влагой, сушить в подвешенном состоянии

Глажение запрещено

Сухая чистка запрещена. Удаление пятен растворителем запрещено

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перевозить в упаковке для транспортирования в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

Изделие должно храниться в крытых складских помещениях, должно быть защищено от прямого попадения солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре 5°С и не выше 40°С, относительной влажности воздуха 50-60%, в индивидуальной упаковке. Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2 мм, от отопительных приборов - не менее 1 м. Изделие при хранении не должно подвергаться воздействию масел, кислот, щелочей, керосина, бензина и других химических веществ, разрушающих полимерное покрытие и текстильную основу.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя после транспортировки и хранения при отрицательной температуре перед вскрытием должно быть выдержано в течении не менее 24 часов при температуре +20°С ± 5°С.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, при использовании изделия по назначению и соблюдении правил транспортировки, хранения и ухода.

Гарантийный срок хранения - 3 года, срок годности - 3 года при соблюдении требований по хранению данной спецодежды. Срок хранения и срок годности исчисляются со дня изготовления изделия. Дата изготовления (месяц, год) указана на этикетке, прикрепленной к изделию.

Изделие подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации, установленного отраслевыми нормами. Утилизация должна быть произведена в соответствии с правилами, установленными нормативными документами.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011
“О безопасности средств индивидуальной защиты”

Сделано в России
ООО ПК «УРАЛСТРОЙИНВЕСТ — ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА»
450029, Россия, Респ.Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, д.65, корп.5
+7 347 246-08-00
salewpl@gmail.com
www.wp-l.ru
www.specforma.ru