

7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Периодические проверки привязи проводятся компетентным лицом. Периодичность проведения таких проверок определяется, исходя из условий, частоты использования и влияния производственных факторов, потенциально опасных для СИЗ, но не реже одного раза в 12 месяцев. Результаты проведения периодических проверок отражаются в идентификационной карте с указанием даты, причины внесения записи, обнаруженных дефектов или повреждений, фамилии и подписи компетентного лица и даты следующей периодической проверки. При периодической проверке проводится тщательный визуальный осмотр и функциональная проверка согласно инструкции по периодической проверке. Привязь с дефектами и (или) повреждениями, не допускающими ее дальнейшее использование, должна быть немедленно изъята из эксплуатации.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СТИРКА И ЧИСТКА)

Средство защиты необходимо чистить и дезинфицировать так, чтобы не повредить материал, из которого оно изготовлено. Привязь рекомендуется стирать вручную, при температуре не выше 40°C, с использованием синтетических моющих средств. Отбеливание недопустимо. После стирки СИЗ необходимо тщательно прополоскать в проточной чистой воде, для удаления остатков моющих средств. Не отжимать. Элементы, изготовленные из пластика, следует мыть только в чистой воде. Сушить привязь надлежит вдали от огня и источников тепла, не допуская её нахождения под воздействием прямых солнечных лучей. Использовать при чистке щелочи, кислоты и растворители недопустимо.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Привязь надлежит транспортировать в упаковке изготовителя, всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте. Условия транспортировки должны исключать возможность механических повреждений и воздействия химических реагентов. Привязь должна храниться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и химических реагентов, при температуре не ниже +5°C и не выше +30 °C, с относительной влажностью воздуха 50 – 60%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. В климатических зонах с повышенной влажностью, допускается хранение в условиях относительной влажности воздуха в помещении до 70 %. Хранение СИЗ от падения с высоты в транспортной и потребительской упаковке должно производиться на металлических стеллажах или на деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м. При этом, расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние от хранящихся СИЗ до наружных стен склада должно быть не менее 1 м.

10. СРОКИ ХРАНЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- Срок хранения привязи – 10 лет с даты изготовления.
- Срок службы привязи – не более 10 лет с даты изготовления, при соблюдении правил эксплуатации.
- Фактический срок службы привязи заканчивается, в момент вынесения решения компетентным лицом, о выводе СИЗ из эксплуатации, с последующей утилизацией.
- Гарантийный срок на производственные дефекты – 5 лет с даты продажи. Гарантия не распространяется на нормальный износ и старение, изменение цвета под воздействием ультрафиолетового излучения, несанкционированные изменения конструкции или ремонт, дефекты и повреждения, вызванные нарушением правил обслуживания, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности пользователя, нарушения правил эксплуатации, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационной маркировки изготовителя, при наличии следов химического и (или) термического воздействия.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА				
Модель и тип снаряжения				
Артикул		Серийный номер	ФИО пользователя	
Производитель		Адрес	Телефон, факс, email, веб-сайт	
Год изготовления		Дата покупки	Дата ввода в эксплуатацию	
Прочая релевантная информация (например, N° карты)				
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТ				
Дата	Причина внесения записи (периодическая проверка или ремонт)	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Следующая запланированная дата периодической проверки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

125476
Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова, д. 7

+7 495 787-90-30
inform@technoavia.ru
www.technoavia.ru



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ
Страховочная привязь, модель TA30 R, артикул 15625;
Страховочная привязь, модель TA30 R XXL, артикул 18061.

ТР ТС 019/2011, ТО 32.99.11-17385659-100-2024 к ГОСТ Р ЕН 361-2008

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗ!

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Страховочная привязь TA30 R является компонентом системы обеспечения безопасности при работе на высоте и предназначена для охвата и поддержки тела пользователя с целью предотвращения падения с высоты, а также для удержания тела во время и после остановки падения. Может применяться в условиях воздействия общих производственных загрязнений, повышенной влажности и пониженных температур воздуха в рабочей зоне. Может применяться как дежурное СИЗ от падения с высоты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ (рис. 1)

Страховочная привязь TA30 R конструктивно включает в себя основные элементы: силовые лямки из полиамидной тесьмы шириной 45 мм; металлические соединительно-регулировочные элементы для застегивания и подгонки привязи под размер пользователя; металлический (1) и текстильные (1+1) элементы крепления для остановки падения; удлиняющий элемент («хлястики») для присоединения средства защиты втягивающего типа (СЗВТ); индикаторы срабатывания для быстрого определения пригодности привязи к эксплуатации (обязателен для дежурных СИЗ).

Температура использования: от –60 до +50°C.
Размеры: M-XL, XXL.
Статическая прочность: не менее 15 кН.
Максимальная масса пользователя: 150 кг.




Рис. 1

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

- К работе на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению данного вида работ.
- Работы на высоте, проводимые с высоким риском падения, должны выполняться по наряду-допуску, в соответствии с планом производства работ (ППР), с обязательным включением в него мероприятий по спасению и эвакуации работников при возникновении аварийной ситуации (План спасательно-эвакуационных работ (ПСЭР) может быть выполнен в виде отдельного документа).
- Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
- При организации работ необходимо учитывать возможные воздействия (опасности), которые могут оказывать негативное влияние на эффективную работу, целостность и исправность привязи: факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств, климатические условия, воздействие электрического тока, химические воздействия, механические воздействия (в т.ч. режущие и абразивные), воздействие повышенных температур (в т.ч. при контакте с раскаленными предметами и материалами), а также любые другие опасные воздействия на СИЗ.

3. МАРКИРОВКА (рис. 2)



Рис. 2

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СОСТАВЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед каждым применением страховочной привязи, в составе страховочной системы, удостоверьтесь в наличии свободного пространства под пользователем. В страховочных системах, предназначенных для остановки падения, усилие, передаваемое на человека в момент падения, не должно превышать 6 кН, а в составе системы удержания - не более 4 кН. В качестве соединительно-амортизирующей подсистемы, совместно со страховочной привязью TA30 R могут быть использованы СИЗ: стропы амортизатором, средства защиты втягивающего типа или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. В состав соединительно-амортизирующей подсистемы обязательно должен входить амортизатор или устройство, функционально его заменяющее.

Присоединение соединительно-амортизирующей подсистемы к привязи осуществляется за элемент ("точку") крепления, имеющую маркировку «А». Обозначения символом «А/2» или половина буквы «А» указывают на необходимость объединения (рис. 4б) двух аналогично обозначенных текстильных петель соединительным элементом (карабином), для создания переднего элемента ("точки") крепления (рис. 3).

Соединительно-амортизирующая подсистема (только СЗВТ) может быть присоединена непосредственно к удлинняющему элементу задней точки крепления ("хлястику") (рис. 4в). В привязях торговой марки TECHNOALP допускается использование соединительных элементов, входящих в состав носимых средств защиты втягивающего типа (СЗВТ) и предназначенных для присоединения к наплечным лямкам страховочной привязи в месте перекрестия лент на спине (рис. 4а).

Запрещается:

- 1. Выполнять какие-либо модификации привязи без письменного разрешения производителя (ремонт может выполняться только производителем или его авторизованным представителем).
- 2. Использовать привязь при воздействии агрессивных химических реагентов и (или) раскаленных материалов.
- 3. Совместно с привязью использовать СИЗ, снижающие ее защитные свойства (в т.ч. надевать привязь под спецодежду).
- 4. Использовать привязь с дефектами и повреждениями, не допускающими ее дальнейшую эксплуатацию.
- 5. Использовать привязь, участвовавшую в остановке падения, до письменного разрешения компетентного лица.
- 6. Использовать привязь пользователя, масса которых превышает 150 кг (вместе с оборудованием и другими СИЗ).
- 7. Применять совместно с привязью стропы, не имеющие амортизатора, в составе страховочной системы.
- 8. Присоединять соединительно-амортизирующую подсистему к одиночной текстильной петле, обозначенной символом "А/2" или половиной буквы "А" (рис. 3).
- 9. Присоединять стропы с амортизатором к удлинняющему элементу ("хлястику") заднего элемента ("точки") крепления.
- 10. Использовать привязь, своевременно не прошедшую периодический осмотр.

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Для ввода СИЗ в эксплуатацию назначенному на предприятии компетентному лицу* необходимо:

- Изучить инструкцию по эксплуатации и инструкцию по периодической проверке СИЗ.
- Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
- Провести визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ, в соответствии с инструкцией по периодической проверке;
- Заполнить идентификационную карту и сделать отметку о вводе СИЗ в эксплуатацию.

**Компетентное лицо по периодическому осмотру: лицо, которое ознакомлено с текущими требованиями к периодическим проверкам, рекомендациями и инструкциями, составляемыми производителем применительно к соответствующим компоненту, подсистеме или системе. Данное лицо должно уметь определять и оценивать значимость дефектов, инициировать коррективные действия и иметь необходимые знания и ресурсы для этого. Назначается приказом работодателя из числа работников 3 гр.*

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1. Наименование, модель, артикул.
- 2. Наименование изготовителя.
- 3. Торговая марка.
- 4. Размер.
- 5. Обозначение Технического регламента Таможенного союза.
- 6. Единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза.
- 7. Месяц и год изготовления.
- 8. Серийный номер.
- 9. Пиктограмма «Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации».
- 10. Нормативно-техническая документация на выпуск.
- 11. Температурный режим.
- 12. Требования по утилизации средства индивидуальной защиты (при наличии таких требований).
- 13. Защитные свойства.
- 14. Срок хранения.

6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Проведите осмотр и функциональную проверку привязи перед использованием, для чего:

- возьмите привязь за задний элемент крепления и убедитесь, что все застёжки расстегнуты, а регулировки ослаблены;
- осмотрите маркировку, индикатор срабатывания, силовые швы, текстильные лямки, все металлические элементы и убедитесь в отсутствии дефектов и повреждений (при обнаружении дефектов и повреждений сообщите ответственному исполнителю работ или компетентному лицу);
- соедините и разъедините застёжки, убедитесь в работоспособности регулировочных пряжек.

Наденьте привязь выполняя следующие действия (рис. 5):

- накиньте привязь на плечи (как жилет);
- соедините застёжку на грудной вспомогательной лямке;
- протяните по очереди набедренные лямки между ног и соедините их застёжки;
- при помощи регулировочных пряжек отрегулируйте степень натяжения лямок - сначала набедренные, затем грудную и наплечные лямки (рис. 6-12);
- закрепите свободные концы лямок фиксаторами;
- выполните несколько энергичных тестовых движений корпусом - нагнитесь, присядьте, поднимите руки вверх.

Привязь надета правильно, если:

- лямки привязи не перекручены, корректно соединены и отрегулированы до плотного прилегания к телу (натяжение набедренных лямок недопустимо, если между телом и лямками свободно проходит кулак;
- задний элемент крепления находится посередине спины, на уровне лопаток;
- наплечные лямки проходят параллельно друг другу по груди;
- свободные концы лямок закреплены фиксаторами;
- при выполнении тестовых движений отсутствует явный дискомфорт - избыточное давление, трение, прижатие чувствительных зон на теле.

По окончании работы снимите и осмотрите привязь, для чего:

- возьмите привязь за задний элемент крепления;
- осмотрите индикатор срабатывания, силовые швы, текстильные лямки, все металлические элементы и убедитесь в отсутствии дефектов и повреждений.




Рис. 5

СОЕДИНЕНИЕ ПРЯЖЕК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ И НАБЕДРЕННЫХ ЛЯМОК (рис. 6–8)




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ И НАБЕДРЕННЫХ ЛЯМОК (рис. 9, 10)




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

укорачивание

удлинение

укорачивание

удлинение