

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сапоги и сапоги «рыбачки» (с надставкой) из поливинилхлоридного пластика торговых марок „Артель” и „Артель Pro”.

Эти инструкции по использованию надлежит применять вместе со специальной информацией, приведённой на самом изделии и на упаковке.

Средство индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов( сырой нефти , нефтепродуктов, растворов кислот, растворов щелочей), механических воздействий ( от воды, общих производственных загрязнений, от ударов в носочной части, проколов и порезов). Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют. Обувь не является СИЗ сложной конструкции. Требования к квалификации пользователя, порядок допуска к применению СИЗ отсутствует. Порядок проведения обслуживания и периодических проверок СИЗ отсутствует.

Обувь выпускается в соответствии с ТУ 15.20.32-002-68208410-2017 «Сапоги специальные рабочие» и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011. Обувь маркирована обозначениями защитных свойств в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83

При выборе и эксплуатации специальной обуви необходимо помнить несколько правил:

1. Обувь должна использоваться лишь для тех целей, для которых она предназначена.

Пояснение обозначений защитных свойств наносимых на обувь и упаковку

В – от воды

Нс – от сырой нефти

Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун200 – от удара в носочной части энергией 200Дж

Мп - от проколов, порезов

K20 – от кислот концентрации до20% (по серной кислоте)

Щ20 – от растворов щелочей концентрации до20% (по гидроокиси натрия)

K50 – от кислот концентрации до50% (по серной кислоте)

Щ50 – от растворов щелочей концентрации до50% (по гидроокиси натрия)

Режим эксплуатации обуви от -10 °С (с утепляющим чулком) до +30 °С или I-II климатические пояса.

2. Необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.

Размеры:

Штихмассовая шкала	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Метрическая шкала (мм)	225	232	240	247	255	262	270	277	285	292	300	307	315

3. Меры предосторожности

- Перед использованием обувь внимательно осмотрите с целью обнаружения дефектов. Не надевайте повреждённую обувь.
- Обувь не является средством защиты от действия электрического тока.
- Обувь не должна соприкасаться с открытым пламенем и нагретой поверхностью.
- Обувь рекомендуется носить не более 6-7 часов в сутки

4. Инструкция по уходу и хранению

• после окончания носки обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов для проветривания и просушки. При наличии утепляющего вкладного чулка рекомендуется вынуть его и просушивать при комнатной температуре;

• не допускается чистить обувь органическими растворителями;

• хранить обувь следует при температуре от 0°С до плюс 25°С в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и не подвергаться воздействию масел, бензина и других агрессивных веществ.

5. Дата изготовления указана на вшивном ярлыке.

6. Гарантия изготовителя

- Гарантийный срок хранения обуви - 36 месяцев со дня изготовления;
- Гарантийный срок носки обуви – 12 месяцев со дня выдачи.Срок службы обуви специальной соответствует сроку, установленному Типовыми Нормами бесплатной выдачи СИЗ.

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортировки, хранения и ухода за изделием, а также использования изделия строго по назначению и отсутствии видимых повреждений в результате конкретного физического воздействия на обувь.

7. Обувь транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8. Обувь подлежит утилизации в соответствии с правилами, установленными местными властями. Переработку использованных изделий следует осуществлять на специальных предприятиях по утилизации отходов.

