ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

125476 Россия, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 21, к. 1 +7 495 787-90-30 inform@technoavia.ru www.technoavia.ru





TP TC 019/2011, EN 795 ΓΟCT P EH 795-2014

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ПЕРЕНОСНОЙ ШТАТИВ-ТРЕНОГА ТТА (ТРИПОД)

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗ!

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трипод ТТА является элементом системы спасения и эвакуации. Представляет собой временное переносное крепежное устройство класса В и предназначен для спуска/подъема, эвакуации пользователя из замкнутого пространства (емкости, цистерны, колодцы, бункеры). Используется в комплекте с лебедкой RTA20 и блокирующим устройством FastBlock 25R с функцией эвакуации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ (рис. 1)

Головная часть выполнена из оцинкованной стали и оснащена 4 точками крепления (анкерными точками). Телескопические алюминиевые опоры с регулировкой высоты. Для фиксации высоты опор используются шплинты. Опоры оснащены самоустанавливающимися стальными башмаками с резиновыми накладками. Башмаки имеют противоскользящие «зубья», что позволяет использовать устройство на скользских (например, ледяных) поверхностях.


Опоры фиксируются с помощью ленты (ремня) или стальной цепи, которые входят в комплект поставки.

Максимальная рабочая нагрузка: 500 кг.

Рабочая высота трипода: 229,5 см – опоры полностью разложены, 147,2 см – опоры сложены.

Растояние между опорами: 182 см — опоры разложены, 119 см — опоры сложены.

Вес изделия: 16,5 кг. **Размеры:** 180×24×24 см.



2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

- К работе на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет.
- Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Работы на высоте не могут выполняться лицом, состояние здоровья которого может повлиять на безопасность, как во время ежедневного использования, так и в случае спасательной операции. Всегда на месте работ должен находиться план эвакуации на случай экстренных ситуаций.
- Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
- **Необходимо** учитывать опасные факторы, которые могут оказывать влияние на работу средства защиты: фактор падения, фактор отсутствия запаса высоты, фактор маятника при падении, климатические условия, верхние и нижние температурные пределы, режущие и абразивные воздействия, электропроводность, химические реагенты, проведение или обводка стропов или спасательных тросов по острым краям или вокруг них.

3. МАРКИРОВКА (рис. 2) 6 Переносной штатив-тренога ТТА (трипод) EN 795 FOCT P EH 795-2014 Серийный номер: Дата изготовл TC 019/2011 00000000 10.2018 TECHNOALP **C E** 0082 [H[[]] Изготовитель: PROTEKT Способы утилизации Срок хранения: 10 лет GRZEGORZ LASZKIEWICZ. согласно требованиям Адрес: 93-403, Польша Лодзь, ул. Старорудзка, 9 12 (11) (10) 2

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1. Наименование модели
- 2. Наименование и адрес изготовителя
- 3. Торговая марка
- 4. Обозначение Технического регламента Таможенного союза
- 5. Единый знак обращения на территории TC
- 6 Месяц и год изготовления
- 7. Серийный номер
- 8. Пиктограмма «Ознакомьтесь

- с инструкцией по эксплуата-
- 9. Стандарты, которым соответствует изделие
- 10. Способы утилизации
- Защитные свойства
 Срок годности
- 13. Знак соответствия требованиям директив EC

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается:

- 1. Выполнять какие-либо модификации СИЗ без письменного разрешения производителя. Любой ремонт может выполняться только производителем или его авторизованным представителем.
- 2. Использовать средства защиты не по назначению.
- 3. Совместное использование элементов системы, влияющих на свойства безопасности друг друга.
- 4. Использовать трипод, имеющий значительные механические повреждения и деформации.
- 5. Использовать трипод, участвовавший в остановке падения, до письменного разрешения компетентного лица.
- 6. Превышать разрешенную нагрузку.
- 7. Использовать трипод без надежно закрепленных цепей (или удерживающих ремней).

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым вводом средства защиты в эксплуатацию компетентному лицу необходимо убедиться в рабочем состоянии СИЗ, а именно:

- Внимательно изучить данную инструкцию.
- Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
- Внести данные в идентификационную карту и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Вся информация о средствах защиты (название, серийный номер, даты покупки и ввода в эксплуатацию, информация по ремонту, осмотрам и выводу из эксплуатации) должна быть указана в идентификационной карте. Запрещается использование устройства без заполненной должным образом идентификационной карты. Ответственность за заполнение идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.
- Занести данные о СИЗ и работнике, которому оно выдается, в «Журнал учета СИЗ».
- Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ по методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку выданных им СИЗ до и после каждого использования.

6. МОНТАЖ ТРИПОДА (рис. 3)

Перед установкой необходимо убедиться, что трипод хранился в чистом сухом месте, в условиях, исключающих возможность его механических повреждений.

Установка трипода осуществляется согласно следующим этапам:

- 1. Положить трипод на плоскую, стабильную и твердую поверхность. Выдвинуть опоры трипода на необходимую длину и надежно закрепить их фиксирующими шплинтами.
- 2. Установить трипод в вертикальном положении и развести опоры в стороны.
- 3. Обязательно проверить, устойчиво ли положение опор трипода на поверхности и могут ли они выдержать нагрузку.
- 4. Длина опор должна быть отрегулирована так, чтобы обеспечить головной части ровное горизонтальное положение параллельно рабочей поверхности.

- 5. Устанавливая трипод, убедитесь, что фиксирующие шплинты правильно установлены концы блокирующих болтов должны выходить за пределы корпуса опор трипода.
- 6. Во избежание случайного складывания при нагрузке опоры трипода следует надежно закрепить при помощи цепей. Концы цепей должны быть соединены карабинами. Цепь между опорами трипода должна быть хорошо натянута. В случае провисания цепи необходимо отрегулировать ее натяжение. Вместо цепи можно использовать удерживающие ремни (поставляются вместе с устройством).
- 7. Для того чтобы сложить трипод, опоры необходимо опустить вниз и сложить их внутрь.

Направление загрузки: перпендикулярно поверхности, на которой размещен трипод.

Во время работы не следует забывать о цепях между опорами трипода, поскольку они могут явиться причиной случайной травмы работника!

Следует избегать резких хаотичных движений и ударов об элементы конструкции, а также переплетения или соединения тросов с устройствами, расположенными в непосредственной близости.





Рис. 3

Трипод оснащен семью точками крепления (рис. 4):

- 1. Центральная точка крепления в головной части (1 шт.) анкерная точка
- 2. Боковая точка крепления в головной части (3 шт.) анкерная точка
- 3. Точка крепления на опоре для установки средства эвакуации (3 шт.)






Рис. 4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРИПОДА СО СПАСАТЕЛЬНЫМИ ПОДЪЕМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ КЛАССА В: ЛЕБЕДКА RTA20, БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО FASTBLOCK 25R (рис. 5)

Максимальное количество пользователей на одну анкерную точку – 1.

При использовании лебедки RTA20 обязательно используйте в ее составе пружинный амортизатор.

Во время установки лебедки RTA20 или FastBlock 25R (с адаптером AP171) шплинт должен быть зафиксирован в блокирующем отверстии.





Рис. 5

Трипод + подъемные устройства	PL101 + RTA20	PL101 + AP171 + FastBlock 25R	AZ017 + FastBlock 25R	
Класс	В			
Используемые точки крепления	13 или 23	23	2	
Рабочая нагрузка	140 кг	140 кг	140 кг	


УСТАНОВКА ПОДЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА - ЛЕБЕДКИ RTA20 (рис. 6)

RTA20 следует устанавливать с внутренней стороны опоры трипода. Держатель устройства – адаптер для крепления лебедки устанавливается в блокирующее отверстие в нижней части опоры. Трос должен быть перекинут через блок-ролик, установленный на головной части трипода. Для того, чтобы обеспечить правильную и безопасную установку, а также работу устройства RTA20, строго соблюдайте инструкцию по его эксплуатации.



УСТАНОВКА ПОДЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА – БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА FASTBLOCK 25R (рис. 7)

FastBlock 25R устанавливается с помощью адаптера AP171. Адаптер AP171 должен быть закреплен на блокирующем отверстии, расположенном на внутренней стороне опоры. FastBlock 25R установливается в адаптер AP171. Трос следует направлять через шкив, прикрепленный только к боковой точке крепления. Для правильной и безопасной установки и использования FastBlock 25R строго соблюдайте инструкцию по его эксплуатации.



7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Периодические проверки проводятся только компетентным лицом!

Регулярность проведения проверок определяется, исходя из частоты использования средства защиты и влияния вредных и опасных факторов на производстве, но не реже одного раза в 12 месяцев.

Хронология проведения периодических проверок и ремонта отражается в идентификационной карте с указанием следующих данных: 1) даты и деталей каждой периодической проверки и каждого ремонта, фамилии и подписи компетентного лица, которое выполняло периодическую проверку или ремонт;

2) следующей запланированной даты периодической проверки.

Для выявления дефектов средств защиты необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ согласно методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».

Согласно п. 95 Правил по охране труда при работе на высоте, работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации. Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся.

8. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Средство защиты необходимо протирать текстильным материалом, смоченным в теплой воде с нейтральным мыльным раствором. Запрещено при чистке использовать щелочи, кислоты и растворители. Сушить естественным способом вдали от источников огня и прямых солнечных лучей.

9. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

Перед вводом в эксплуатацию средство защиты хранится в чистом сухом месте, в условиях, не допускающих возникновения механических или химических повреждений.

Дата изготовления – см. на изделии. Срок годности – не ограничен. Рекомендуется инспекционный контроль изделия производителем или его уполномоченным представителем каждые пять лет. Утилизация согласно требованиям местного законодательства. Гарантийный срок составляет 4 года с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантия распространяется только на брак изготовителя и дефекты материалов, выявленные в ходе периодического осмотра и функциональной проверки, при условии соблюдения правил настоящей инструкции.

Фактический срок использования СИЗ может быть сокращен при несоблюдении условий настоящей инструкции в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортировки и хранения, частоты и условий использования, использования не по назначению, в результате естественного износа.

снаряжения			
	Серийный номер	ФИО пользователя	
ЛЬ	Адрес	Телефон, факс, email, веб-сайт	
	Дата покупки	Дата ввода в эксплуатацию	
вантная информация (напр	имер, N° карты)		
ИЧЕСКИЕ ПРОВЕ	РКИ И РЕМОНТ		
Причина внесения записи (периодическая проверка или ремонт)	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Следующая запланиро- ванная дата периодиче- ской проверки
֡	пь вантная информация (напр ИЧЕСКИЕ ПРОВЕР Причина внесения записи (периоди- ческая проверка	Серийный номер Адрес Вантная информация (например, № карты) ИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТ Причина внесения записи (периодическая проверка Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Серийный номер ФИО пользователя Адрес Телефон, факс, email, веб-се вния Дата покупки Дата ввода в эксплуатацию вантная информация (например, № карты) ИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТ Причина внесения записи (периодическая проверка Виды ремонта, прочая информация