

ООО «Фора Плюс»
610002, Россия, г.Киров Кировская обл., ул.Казанская д.115
оф.304

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации
средства индивидуальной защиты ног
Сапоги меховые «Унты»

Обувь изготовлена из натуральных материалов (овчины натуральной, юфти хромовой) ранто-прошивным методом крепления подошвы из 5-ти слойного войлока и пористой резины. Предназначена для защиты от общих производственных загрязнений.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья или другими физиологическими особенностями пользователя отсутствуют.

При выборе и эксплуатации обуви следует:

1. Правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы (стопа в обуви не должна быть сжатой). Размер и полнота указаны на этикетке, прикрепленной к изделию.
2. Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с сезонным назначением.
3. Для сохранения эксплуатационных свойств и внешнего вида, а также обеспечения комфортности обуви необходимо:
 - после окончания носки обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 30 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки,
 - не допускается чистить обувь органическими растворителями,
 - обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой.
4. Утилизировать как отход IV класса опасности (малоопасные отходы).
5. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011

Транспортирование обуви должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже +14°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха 50%-80%. Хранение обуви в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м. Расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние хранящейся обуви от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м. Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ

Гарантийный срок носки обуви — 30 дней с начала зимнего сезона при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения на складе потребителя с нераскрытой упаковкой - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения. Дата изготовления указана на этикетке, прикрепленной к изделию.



Соответствует
требованиям
ТР ТС 019/2011

Произведено в
Российской Федерации