

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сапоги специальные утеплённые литьевые «ARTIKА» из полиуретана и термопластичного полиуретана.

Эту инструкцию по использованию надлежит применять вместе со специальной информацией, приведённой на самом изделии и на упаковке.

Средство индивидуальной защиты ног (обувь) от пониженных температур, химических факторов (сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот, растворов щелочей), механических воздействий (общих производственных загрязнений, от удара в носочной части, проколов и порезов), от воды. Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют. Обувь не является СИЗ сложной конструкции. Требования к квалификации пользователя, порядок допуска к применению СИЗ отсутствует. Порядок проведения обслуживания и периодических проверок СИЗ отсутствует.

Обувь выпускается в соответствии с ГОСТ 12.4.162-85, ГОСТ 12.4.072-79, и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011

Обувь маркирована обозначениями защитных свойств в соответствие с ГОСТ 12.4.103-83

При выборе и эксплуатации специальной обуви необходимо помнить несколько правил:

1. Сапоги могут быть средством индивидуальной защиты от пониженных температур только вместе с вкладным утепляющим чулком.
2. Обувь должна использоваться лишь для тех целей, для которых она предназначена.

Пояснение обозначений защитных свойств наносимых на обувь и упаковку

В – от воды	K50 – от кислот концентрации до 50% (по серной кислоте)
Нс – от сырой нефти	Ш50 – от растворов щелочей концентрации до 50% (по гидроокиси натрия)
Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций	Мун200 – от удара в носочной части энергией 200Дж
Мп – от проколов, порезов	Ти60 – от пониженной температуры до минус 60°C.

3. Необходимо правильно подбирать обувь по размеру и плотноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть ската.

Размеры:

Штихмассовая шкала	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Метрическая шкала (мм)	232	240	245	250	255	262	270	277	285	292	300	307	315

4. Меры предосторожности:

- Перед использованием обувь внимательно осмотрите с целью обнаружения дефектов. Не надевайте повреждённую обувь;
- Обувь не является средством защиты от действия электрического тока;
- Обувь не должна соприкасаться с открытым пламенем и нагретой поверхностью;
- Обувь рекомендуется носить не более 6-7 часов в сутки.

5. Инструкция по уходу и хранению:

- после окончания носки обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов для проветривания и просушки. При наличии утепляющего вкладного чулка рекомендуется вынуть его и просушивать при комнатной температуре;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- хранить обувь следует при температуре от 0°C до плюс 25°C в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и не подвергаться воздействию масел, бензина и других агрессивных веществ.

6. Дата изготовления указана на подошве обуви.

7. Гарантия изготовителя:

- Гарантийный срок хранения обуви - 36 месяцев со дня изготовления;
- Гарантийный срок носки обуви – 12 месяцев со дня выдачи. Срок службы обуви специальной соответствует сроку, установленному Типовыми Нормами бесплатной выдачи СИЗ.

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортировки, хранения и ухода за изделием, а также использования изделия строго по назначению и отсутствии видимых повреждений в результате конкретного физического воздействия на обувь.

8. Обувь транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

9. Обувь подлежит утилизации в соответствии с правилами, установленными местными властями. Переработку использованных изделий следует осуществлять на специальных предприятиях по утилизации отходов.

