



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Нарукавники спилковые для сварщика. Предназначены для дополнительной защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины и продления срока эксплуатации основного костюма для сварщика (Тр).



Спецодежда сертифицирована на соответствие ТР ТС 019/2011.

Использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия.

Конструкция нарукавника повторяет конструкцию рукава куртки, т.е. отдельно для правого рукава и отдельно для левого рукава. Нарукавники предварительно необходимо надеть на рукава куртки, совмещая швы куртки и нарукавника. По обметанным петлям нарукавника наметить месторасположение пуговиц на рукаве куртки и пришить пуговицы. Пуговицы вложены в полиэтиленовый пакетик. При надевании костюма с нарукавниками необходимо надеть на большой палец петлю из эластичной тесьмы каждого нарукавника.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Не стирать

Не отбеливать.

Глажение запрещено.

Чистка запрещена.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для сохранения защитных свойств изделия рекомендуется эксплуатация в чистом состоянии. При уходе за изделием следует строго соблюдать рекомендации, указанные в инструкции и на изделии в виде символов.

После эксплуатации во влажных условиях изделие рекомендуется просушить в подвешенном состоянии, не допуская контакта с отопительными приборами. Выкручивать и выжимать изделие запрещено.

ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и должны быть защищены от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, относительной влажности воздуха 50–60%, в индивидуальной упаковке. Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов – не менее 1 м.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

Срок годности – 5 лет при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ.

Утилизация спецодежды не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Спецодежду утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

ПВ ООО «Фирма «Техноавия»
125476, г. Москва, ул. Василия Петушкина, д. 7
Сделано в России