

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК **Перчатки утепленные** **CRYOG**

Инструкция по применению

Модель: **CRYOG** Артикул: **CRYOG10** Размер (дюйм): **10**

ОПИСАНИЕ Перчатки защитные из натуральной кожи с синтетическим утеплителем. Материал тыльной и ладонной частей - водонепроницаемая воловья кожа (TECHNICUIR) с алюминизированной полиэстеровой вставкой, устойчивой к жидкому азоту (до -196°C, несколько секунд). Манжета (20 см) - кожаный спилок, ширина манжеты по всей длине регулируется с помощью контактной ленты. Внутренняя часть (утеплитель) – синтетическая подкладка. Общая длина – 40 см. Толщина от 1,1 до 1,3 см.

НАЗНАЧЕНИЕ: для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания, порезов, проколов), пониженных температур, для эксплуатации в климатических регионах (пояса) – II (III), III (II), в том числе для работы с веществами и материалами в условиях крайне низких (криогенных) температур

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

Ми – от механических воздействий (истирание)

Мп – от механических воздействий (порезов, проколов)

Тн – от пониженных температур (для эксплуатации в климатических регионах (пояса) – II (III), III (II) климатических поясах)

Дополнительные защитные свойства: перчатки защитные при работе с веществами и материалами в условиях воздействия крайне низких (криогенных) температур (добровольный сертификат)

Внимание! Контакт с жидким азотом разрешен в течении 1-2 секунд.

В комплект поставки входит:

- Перчатки – 1 пара;
- Указания по эксплуатации;
- Индивидуальная упаковка (пакет).

Продукция изготовлена в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода».

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN388

 EN 388 2 2 2 2 X	2	Стойкость к истиранию (0÷4)
	2	Соппротивление порезу (0÷5)
	2	Соппротивление раздиру (0÷4)
	2	Стойкость к истиранию (0÷4)
	X	Соппротивление порезу, метод TDM (A÷F)
	Внимание! Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень ≥1), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.	

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN511

	2	Устойчивость к конвективному холоду (0÷4)
	3	Устойчивость к контактному холоду (0÷4)
	X	Водонепроницаемость (1 или X)

Указания по эксплуатации: работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо произвести визуальный осмотр перчаток, убедиться в отсутствии повреждений. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.

Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

ВНИМАНИЕ!!! При возникновении раздражений или аллергических реакции необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом.

Требования к транспортированию и хранению. Изделия необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Перчатки защитные транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев, гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, условий хранения и ухода за изделием, а также использования перчаток защитных по назначению.

Срок хранения – 7 лет с даты изготовления, указанной на изделии, при соблюдении требований к хранению.

Срок службы (эксплуатации) – до износа в течение срока хранения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

				
Стирка запрещена	Отбеливание запрещено	Сушка без отжима в вертикальном положении	Глажка запрещена	Сухая чистка запрещена



Требования по утилизации. Утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Производитель: "DELTA PLUS GROUP" - ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция.
Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.», Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3

<http://delta.plus>

Страна происхождения: указана на изделии